



Medienmitteilung vom 13. Juli 2018

Balmberg: Verbesserte Wanderwegführung zwischen dem Niederwiler Stierenberg und dem Hinteren Hofbergli

Der Wanderweg zwischen dem Niederwiler Stierenberg und dem Hinteren Hofbergli - Teil der nationalen SchweizMobil-Route Nr. 5 «Jura-Höhenweg» - muss aufgrund erheblicher Steinschlaggefahr beim «Gschliff» weiterhin auf einer alternativen Route geführt werden.

Der Verein Solothurner Wanderwege hat Mitte Juni unter Mithilfe des Zivilschutzes die Wegführung der Umleitung verbessert und korrekt signalisiert. Das Restaurant Hofbergli ist damit vom Balmberg herkommend wieder gut erreichbar und freut sich auf zahlreiche Gäste. Die Umleitung hat aber eine etwas längere Wanderzeit zur Folge.

Die im April begonnen Arbeiten zur Felsreinigung und Felssicherung am «Gschliff» mussten aufgrund der geologischen Verhältnisse abgebrochen werden. Das Amt für Raumplanung hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses soll aufzeigen, mit welchen Massnahmen der gesperrte Wanderwegabschnitt wieder begehbar gemacht werden kann.

Kontakt:

Region Solothurn Tourismus
Jürgen Hofer
Hauptgasse 69
4500 Solothurn
Tel. 032 626 46 50
juergen.hofer@solothurn-city.ch